

**BÁO CÁO**

**Kết quả phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm trật tự an toàn  
giao thông đường bộ trên tuyến đường Trường Sơn Đông trên địa bàn xã.**

Thực hiện Công văn số 2281 ngày 22/8/2024 của UBND huyện Sơn Tây và Công văn số 268/KT&HT ngày 26/8/2024 về việc giải quyết đề nghị của Khu quản lý đường bộ III; UBND xã Sơn Bua báo cáo kết quả như sau:

**1. Công tác tuyên truyền:**

UBND xã phân công cho Công chức: ĐC-XD-NN&MT xã thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn và nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc hành lang an toàn giao thông đường bộ dọc tuyến đường Trường Sơn Đông, không coi nói, lấn chiếm lòng lề đường hoặc mở đường đầu nối chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

**2. Kết quả phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường Trường Sơn Đông**

Tình hình vi phạm hành lang đường bộ 09 tháng đầu năm đến nay trên địa bàn xã có 4 trường hợp vi phạm(*Có phụ chi tiết kèm theo*).

Kính báo cáo Phòng KT&HT huyện biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng KT&HT huyện;
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Nhân**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo số 187/BC-UBND, ngày 27/9/2024 của UBND xã Sơn Bua



TT	Quốc lộ	Lý trình			Nội dung vi phạm (Trái/Phải)	Tổ chức, cá nhân vi phạm (họ, tên, địa chỉ)	Thời điểm xử lý	Kết quả xử lý	Ghi chú
		Km	+	...					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I</b>	<b>UBND xã Sơn Bua</b>								
1	TĐ	Km143	+	140	Trái, Phải	Đào, lấp mặt bằng trong hành lang đường bộ. DTVP: 10x8= 80m <sup>2</sup> và 6x10=60m <sup>2</sup> ; tự ý nổi cống Ø1000, dài 6m	Bà Đinh Thị Út - thôn Nước Tang, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi	4/2024	Bà Đinh Thị Út đã khắc phục xong nội dung vi phạm và đã hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng như ban đầu.
2	TĐ	Km145	+	427	Trái	Thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ (làm đường BTXM cách mép ngoài rãnh dọc 5m, DTVP: 3,6x5=18m <sup>2</sup> ; Đẩu nổi vào đường TĐ	Công ty TNHH Bốn Nguyễn - số 123 Nguyễn Thụy, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.		Đơn vị thi công đang lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin điểm đầu nổi
3	TĐ	Km148	+	535	Phải	Tự ý đào lấp mặt bằng trong hành lang đường bộ. Cách mép ngoài rãnh dọc: 1m; DTVP: 15x9= 135m <sup>2</sup>	Ông Đinh Cao Cường - thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi	5/2024	Ông Đinh Cao Cường đã khắc phục xong nội dung vi phạm và đã hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng như ban đầu.
4	TĐ	Km153	+	950	Trái	Dựng nhà tạm trong HLĐB ( đố 6 trụ BTCT: cao 1,7m, Ø35 cm) DTVP 15x6= 90m <sup>2</sup>	Bà H - Đâm, thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi	1/2024	UBND xã đã phối hợp với Hạt QLĐB TĐ lập biên bản tạm dừng việc thi công và yêu cầu hộ gia đình có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu (có biên bản kèm theo)